Program EVALPLOT
(Version 2021-1)
by
Dermott E. Cullen
(Present Contact Information)
Dermott E. Cullen
1466 Hudson Way
Livermore, CA 94550
U.S.A.
Tele: 925-443-1911
E.Mail:redcullen1@comcast.net
Web:redcullen1.net/HOMEPAGE.NEW

Press Mouse Button to Start


MAT 7810
Neutron Major
293 Kelvin Cross Sections
78-Pt-185
Total
Elastic
Nonelastic
Inelastic
(n,2n)
(n,3n)
(n,γ)
Cross Section (barns)
Incident Energy (MeV)
78-Pt-185
1


MAT 7810
Neutron Absorption
293 Kelvin Cross Sections
78-Pt-185
(n,2n) d
(n,2n)
(n,3n)
(n,n') α
(n,2n) α
(n,3n) α
(n,n') p
(n,n') 2α
(n,2n) 2α
Cross Section (barns)
Incident Energy (MeV)
2
78-Pt-185


MAT 7810
Neutron Absorption
293 Kelvin Cross Sections
78-Pt-185
(n,n') d
(n,n') t
(n,n') He-3
(n,4n)
(n,2n) p
(n,3n) p
(n,2n) p
(n,n') p α
Cross Section (barns)
Incident Energy (MeV)
3
78-Pt-185


MAT 7810
Neutron Absorption
293 Kelvin Cross Sections
78-Pt-185
Cross Section (barns)
Incident Energy (MeV)
(n,p)
(n,d)
(n,t)
(n,He-3)
(n,α)
(n,2α)
(n,2p)
(n,p) α
(n,p) d
4
78-Pt-185


MAT 7810
Neutron Absorption
293 Kelvin Cross Sections
78-Pt-185
Cross Section (barns)
Incident Energy (MeV)
78-Pt-185
5
(n,p) t
(n,d) α
Hydrogen Production
Deuterium Production
Tritium Production
He-3 Production
He-4 Production


MAT 7810
Charged Particle
78-Pt-185
293 Kelvin Cross Sections
(n,n') α
(n,2n) α
(n,3n) α
(n,n') p
(n,n') 2α
(n,2n) 2α
(n,n') d
(n,n') t
Cross Section (barns)
10-2
10-4
10-6
10-8
10-10
10-8
10-6
10-4
10-2
100
102
Incident Energy (MeV)
6
78-Pt-185


MAT 7810
Charged Particle
293 Kelvin Cross Sections
78-Pt-185
Cross Section (barns)
Incident Energy (MeV)
7
78-Pt-185
(n,n') α
(n,n') He-3
(n,2n) p
(n,3n) p
(n,p)
(n,d)
(n,t)
(n,He-3)


MAT 7810
Charged Particle
293 Kelvin Cross Sections
78-Pt-185
Cross Section (barns)
Incident Energy (MeV)
(n,n') α
(n,α)
(n,2α)
(n,2p)
(n,p) α
(n,p) d
(n,p) t
(n,d) α
8
78-Pt-185


MAT 7810
Particle Production
293 Kelvin Cross Sections
78-Pt-185
Cross Section (barns)
Incident Energy (MeV)
Hydrogen Production
Deuterium Production
Tritium Production
He-3 Production
He-4 Production
9
78-Pt-185


MAT 7810
(n,n') Levels
78-Pt-185
293 Kelvin Cross Sections
Inelastic
MT= 51 (n,n') Level
MT= 52 (n,n') Level
MT= 53 (n,n') Level
MT= 54 (n,n') Level
MT= 55 (n,n') Level
MT= 56 (n,n') Level
MT= 57 (n,n') Level
Cross Section (barns)
10^4
10^2
10^0
10^-2
10^-4
10^-6
10^-1
10^0
10^1
10^2
Incident Energy (MeV)
78-Pt-185


MAT 7810
(n,n') Levels
293 Kelvin Cross Sections
78-Pt-185
Inelastic
MT= 58 (n,n') Level
MT= 59 (n,n') Level
MT= 60 (n,n') Level
MT= 61 (n,n') Level
MT= 62 (n,n') Level
MT= 63 (n,n') Level
(n,n') Continuum
Cross Section (barns)
Incident Energy (MeV)
11
78-Pt-185


MAT 7810
(n,p) Levels
78-Pt-185
293 Kelvin Cross Sections
Cross Section (barns)
Incident Energy (MeV)
(n,p)
12
78-Pt-185

293 Kelvin Cross Sections




MAT 7810
(n,t) Levels
78-Pt-185
293 Kelvin Cross Sections
(n,t)
Cross Section (barns)
Incident Energy (MeV)
14
78-Pt-185


MAT 7810
(n,He3) Levels
78-Pt-185
293 Kelvin Cross Sections
(n,He-3)
Cross Section (barns)
Incident Energy (MeV)
15
78-Pt-185


MAT 7810
(n,α) Levels
78-Pt-185
293 Kelvin Cross Sections
Cross Section (barns)
5
10-2
10-4
10-6
10-8
10-10
100
102
(n,α)
(n,2α)
16
Incident Energy (MeV)
78-Pt-185


MAT 7810
Elastic
Legendre Coefficients
78-Pt-185
Legendre (CM)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
0
10
20
30
17
Incident Energy (MeV)
78-Pt-185
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9


MAT 7810
Elastic
Legendre Coefficients
78-Pt-185
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
Legendre (CM)
0.0
0.1
0.2
0.3
5
10
15
20
25
30
18
Incident Energy (MeV)
78-Pt-185


MAT 7810
Elastic
Legendre Coefficients
78-Pt-185
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
Legendre (CM)
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
10
15
20
25
30
19
Incident Energy (MeV)
78-Pt-185


MAT 7810
Elastic
Legendre Coefficients
78-Pt-185
X10^-6
P28
P29
P30
P31
P32
P33
P34
Legendre (CM)
0
2
4
6
10
15
20
25
30
20
Incident Energy (MeV)
78-Pt-185


MAT 7810
MT= 51 (n,n') Level
Legendre Coefficients
78-Pt-185
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
Legendre (CM)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
50
100
150
200
21
Incident Energy (MeV)
78-Pt-185


MAT 7810
MT= 51 (n,n') Level
Legendre Coefficients
78-Pt-185
0.06
0.04
0.02
0.00
-0.02
Legendre (CM)
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
0
50
100
150
200
22
Incident Energy (MeV)
78-Pt-185


MAT 7810
MT= 51 (n,n') Level
Legendre Coefficients
78-Pt-185
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
0.015
0.010
0.005
0.000
Legendre (CM)
50
100
150
200
23
Incident Energy (MeV)
78-Pt-185


MAT 7810
MT= 51 (n,n') Level
Legendre Coefficients
78-Pt-185
X10^-6
1.5
1.0
0.5
0.0
Legendre (CM)
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38
50
100
150
200
24
Incident Energy (MeV)
78-Pt-185


MAT 7810
MT= 52 (n,n') Level
Legendre Coefficients
78-Pt-185
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
-0.02
Legendre (CM)
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
0
50
100
150
200
25
Incident Energy (MeV)
78-Pt-185


MAT 7810
MT= 52 (n,n') Level
Legendre Coefficients
78-Pt-185
X10^-3
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Legendre (CM)
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
0
50
100
150
200
26
Incident Energy (MeV)
78-Pt-185


MAT 7810
MT= 52 (n,n') Level
Legendre Coefficients
78-Pt-185
0.0
X10^-5
-0.5
-1.0
-1.5
Legendre (CM)
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
50
100
150
200
27
Incident Energy (MeV)
78-Pt-185


MAT 7810
MT= 53 (n,n') Level
Legendre Coefficients
78-Pt-185
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
-0.02
Legendre (CM)
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
0
50
100
150
200
28
Incident Energy (MeV)
78-Pt-185


MAT 7810
MT= 53 (n,n') Level
Legendre Coefficients
78-Pt-185
X10^-4
2
0
-2
-4
Legendre (CM)
0
50
100
150
200
29
Incident Energy (MeV)
78-Pt-185
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18


MAT 7810
MT= 53 (n,n') Level
Legendre Coefficients
78-Pt-185
X10^-5
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Legendre (CM)
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
50
100
150
200
30
Incident Energy (MeV)
78-Pt-185


MAT 7810
MT= 54 (n,n') Level
Legendre Coefficients
78-Pt-185
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
Legendre (CM)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
50
100
150
200
31
Incident Energy (MeV)
78-Pt-185


MAT 7810
MT= 54 (n,n') Level
Legendre Coefficients
78-Pt-185
0.06
0.04
0.02
0.00
-0.02
Legendre (CM)
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
0
50
100
150
200
32
Incident Energy (MeV)
78-Pt-185


MAT 7810
MT= 54 (n,n') Level
Legendre Coefficients
78-Pt-185
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
0.015
0.010
0.005
0.000
Legendre (CM)
50
100
150
200
33
Incident Energy (MeV)
78-Pt-185


MAT 7810
MT= 54 (n,n') Level
Legendre Coefficients
78-Pt-185
X10^-6
1.5
1.0
0.5
0.0
Legendre (CM)
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38
50
100
150
200
34
Incident Energy (MeV)
78-Pt-185


MAT 7810
MT= 55 (n,n') Level
Legendre Coefficients
78-Pt-185
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Legendre (CM)
0
50
100
150
200
35
Incident Energy (MeV)
78-Pt-185


MAT 7810
MT= 55 (n,n') Level
Legendre Coefficients
78-Pt-185
0.06
0.04
0.02
0.00
-0.02
Legendre (CM)
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
0
50
100
150
200
36
Incident Energy (MeV)
78-Pt-185


MAT 7810
MT= 55 (n,n') Level
Legendre Coefficients
78-Pt-185
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
0.015
0.010
0.005
0.000
Legendre (CM)
50
100
150
200
37
Incident Energy (MeV)
78-Pt-185


MAT 7810
MT= 55 (n,n') Level
Legendre Coefficients
78-Pt-185
X10^-6
1.5
1.0
0.5
0.0
Legendre (CM)
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38
50
100
150
200
38
Incident Energy (MeV)
78-Pt-185


MAT 7810
MT= 56 (n,n') Level
Legendre Coefficients
78-Pt-185
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
Legendre (CM)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
50
100
150
200
39
Incident Energy (MeV)
78-Pt-185


MAT 7810
MT= 56 (n,n') Level
Legendre Coefficients
78-Pt-185
0.06
0.04
0.02
0.00
-0.02
Legendre (CM)
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
0
50
100
150
200
40
Incident Energy (MeV)
78-Pt-185


MAT 7810
MT= 56 (n,n') Level
Legendre Coefficients
78-Pt-185
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
0.015
0.010
0.005
0.000
Legendre (CM)
50
100
150
200
41
Incident Energy (MeV)
78-Pt-185


MAT 7810
MT= 56 (n,n') Level
Legendre Coefficients
78-Pt-185
X10^-6
1.5
1.0
0.5
0.0
Legendre (CM)
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38
50
100
150
200
42
Incident Energy (MeV)
78-Pt-185


MAT 7810
MT= 57 (n,n') Level
Legendre Coefficients
78-Pt-185
Legendre (CM)
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0
50
100
150
200
Incident Energy (MeV)
43
78-Pt-185
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10


MAT 7810
MT= 57 (n,n') Level
Legendre Coefficients
78-Pt-185
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
0.03
0.02
0.01
0.00
Legendre (CM)
0
50
100
150
200
44
Incident Energy (MeV)
78-Pt-185


MAT 7810
MT= 57 (n,n') Level
Legendre Coefficients
78-Pt-185
X10-3
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Legendre (CM)
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
50
100
150
200
45
Incident Energy (MeV)
78-Pt-185


MAT 7810
MT= 57 (n,n') Level
Legendre Coefficients
78-Pt-185
1.0
X10^-6
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Legendre (CM)
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38
50
100
150
200
46
Incident Energy (MeV)
78-Pt-185


MAT 7810
MT= 58 (n,n') Level
Legendre Coefficients
78-Pt-185
Legendre (CM)
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0
50
100
150
200
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
47
Incident Energy (MeV)
78-Pt-185


MAT 7810
MT= 58 (n,n') Level
Legendre Coefficients
78-Pt-185
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
0.03
0.02
0.01
0.00
Legendre (CM)
0
50
100
150
200
48
Incident Energy (MeV)
78-Pt-185


MAT 7810
MT= 58 (n,n') Level
Legendre Coefficients
78-Pt-185
X10-3
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Legendre (CM)
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
50
100
150
200
49
Incident Energy (MeV)
78-Pt-185


MAT 7810
MT= 58 (n,n') Level
Legendre Coefficients
78-Pt-185
1.0
X10^-6
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Legendre (CM)
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38
50
100
150
200
50
Incident Energy (MeV)
78-Pt-185


MAT 7810
MT= 59 (n,n') Level
Legendre Coefficients
78-Pt-185
Legendre (CM)
0.06
0.04
0.02
0.00
0
50
100
150
200
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
51
Incident Energy (MeV)
78-Pt-185


MAT 7810
MT= 59 (n,n') Level
Legendre Coefficients
78-Pt-185
X10+45
1.0
0.5
0.0
-0.5
Legendre (CM)
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
0
50
100
150
200
52
Incident Energy (MeV)
78-Pt-185


MAT 7810
MT= 59 (n,n') Level
Legendre Coefficients
78-Pt-185
0.0
X10^-6
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
Legendre (CM)
50
100
150
200
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
53
Incident Energy (MeV)
78-Pt-185


MAT 7810
MT= 60 (n,n') Level
Legendre Coefficients
78-Pt-185
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
Legendre (CM)
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
0
50
100
150
200
54
Incident Energy (MeV)
78-Pt-185


MAT 7810
MT= 60 (n,n') Level
Legendre Coefficients
78-Pt-185
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
0.03
0.02
0.01
0.00
Legendre (CM)
0
50
100
150
200
55
Incident Energy (MeV)
78-Pt-185


MAT 7810
MT= 60 (n,n') Level
Legendre Coefficients
78-Pt-185
X10^-2
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
Legendre (CM)
50
100
150
200
56
Incident Energy (MeV)
78-Pt-185


MAT 7810
MT= 60 (n,n') Level
Legendre Coefficients
78-Pt-185
X10-7
8
6
4
2
0
Legendre (CM)
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38
50
100
150
200
57
Incident Energy (MeV)
78-Pt-185


MAT 7810
MT= 61 (n,n') Level
Legendre Coefficients
78-Pt-185
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
Legendre (CM)
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
0
50
100
150
200
58
Incident Energy (MeV)
78-Pt-185


MAT 7810
MT= 61 (n,n') Level
Legendre Coefficients
78-Pt-185
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
0.03
0.02
0.01
0.00
Legendre (CM)
0
50
100
150
200
59
Incident Energy (MeV)
78-Pt-185


MAT 7810
MT= 61 (n,n') Level
Legendre Coefficients
78-Pt-185
X10^-2.35
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Legendre (CM)
50
100
150
200
60
Incident Energy (MeV)
78-Pt-185


MAT 7810
MT= 61 (n,n') Level
Legendre Coefficients
78-Pt-185
X10^-7
8
6
4
2
0
Legendre (CM)
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38
50
100
150
200
61
Incident Energy (MeV)
78-Pt-185


MAT 7810
MT= 62 (n,n') Level
Legendre Coefficients
78-Pt-185
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Legendre (CM)
0
50
100
150
200
62
Incident Energy (MeV)
78-Pt-185


MAT 7810
MT= 62 (n,n') Level
Legendre Coefficients
78-Pt-185
0.06
0.04
0.02
0.00
-0.02
Legendre (CM)
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
0
50
100
150
200
63
Incident Energy (MeV)
78-Pt-185


MAT 7810
MT= 62 (n,n') Level
Legendre Coefficients
78-Pt-185
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
0.015
0.010
0.005
0.000
Legendre (CM)
50
100
150
200
64
Incident Energy (MeV)
78-Pt-185


MAT 7810
MT= 62 (n,n') Level
Legendre Coefficients
78-Pt-185
X10^-6
1.5
1.0
0.5
0.0
Legendre (CM)
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38
50
100
150
200
65
Incident Energy (MeV)
78-Pt-185


MAT 7810
MT= 63 (n,n') Level
Legendre Coefficients
78-Pt-185
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
Legendre (CM)
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
0
50
100
150
200
66
Incident Energy (MeV)
78-Pt-185


MAT 7810
MT= 63 (n,n') Level
Legendre Coefficients
78-Pt-185
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
0.03
0.02
0.01
0.00
Legendre (CM)
0
50
100
150
200
67
Incident Energy (MeV)
78-Pt-185


MAT 7810
MT= 63 (n,n') Level
Legendre Coefficients
78-Pt-185
X10-2
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Legendre (CM)
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
50
100
150
200
68
Incident Energy (MeV)
78-Pt-185


MAT 7810
MT= 63 (n,n') Level
Legendre Coefficients
78-Pt-185
X10^-7
8
6
4
2
0
Legendre (CM)
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38
50
100
150
200
69
Incident Energy (MeV)
78-Pt-185


MAT 7810
Inelastic
78-Pt-185
Radionuclide Production Cross Section
78-Pt-185g
78-Pt-185m2
Cross Section (barns)
Incident Energy (MeV)
70
78-Pt-185


MAT 7810
(n,3n)
78-Pt-185
Radionuclide Production Cross Section
78-Pt-183g
78-Pt-183m1
Cross Section (barns)
Incident Energy (MeV)
71
78-Pt-185


MAT 7810
Fission
78-Pt-185
Radionuclide Production Cross Section
0-??-Nat
Cross Section (barns)
Incident Energy (MeV)
72
78-Pt-185


MAT 7810
(n,n') α
78-Pt-185
Radionuclide Production Cross Section
76-Os-181g
76-Os-181m1
Cross Section (barns)
Incident Energy (MeV)
73
78-Pt-185


MAT 7810
(n,2n) p
78-Pt-185
Radionuclide Production Cross Section
76-Os-183g
76-Os-183m2
Cross Section (barns)
Incident Energy (MeV)
74
78-Pt-185


MAT 7810
(n,He-3)
78-Pt-185
Radionuclide Production Cross Section
76-Os-183g
76-Os-183m2
Cross Section (barns)
10^-4
10^-6
10^-8
10^-10
5
10^-10
10^-8
10^-6
10^-4
10^-2
10^0
10^2
75
Incident Energy (MeV)
78-Pt-185


MAT 7810
(n,p) d
78-Pt-185
Radionuclide Production Cross Section
76-Os-183g
76-Os-183m2
Cross Section (barns)
10-6
10-8
10-10
10-12
6 7 8 9 10 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 2
2
76
Incident Energy (MeV)
78-Pt-185